










GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





FD1713

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





FD1715

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)




FD1714

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)




FD1716

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





FD1717

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)





FD1720

Spannmutter
ER 25




FD1718

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)




FD1721

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





FD1722

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)





FD1724

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)




FD1723

Spannmutter
ER 25




FD1725

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





FD1726

Fräsdorn-Mutter
FDM 1716 C
(M = M13 x 0,75)
FDM 1716 D
(M = M14 x 0,75)





FD1729




FD1727

Spannmutter
ER 25




FD1731

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise





FD1732

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





FD1734




FD1733

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)




FD1735





Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise




Fräsdorn-Mutter
FDM 1736 B
(M = M24 x 1)
FDM 1736 C
(M = M25 x 1,5)











Spannmutter
ER 20




Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise



GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise




FD1750




FD1751



Fräsdorn-Mutter
FDM 1736 B
(M = M24 x 1)
FDM 1736 C
(M = M25 x 1,5)



GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise




FD1752







FD1753





Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M = M19 x 1)
FDM 1714 D
(M = M22 x 1,5)




GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise



GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise




GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise




FD1758

Fräsdorn-Mutter
FDM 1736 B
(M = M24 x 1)
FDM 1736 C
(M = M25 x 1,5)





GRAF Fräsdorne
GRAF milling arbors
GRAF arbres porte fraise



FD1760

Fräsdorn-Mutter
FDM 1714 C
(M=M22 x 1,5)
FDM 1714 D
(M=M22 x 1,5)



FD1759

Spannmutter
ER25

